

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				170.78
Žemė		asf			0.00		170.78
Sienos		glžb					
Lubos		ket	700		0.00		170.78
Dugnas		glžb	700		1.35		169.43
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
	Vidinis		Apacia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.60	170.18
	Vidinis		Apacia		0.80	169.98	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apacia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apacia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apacia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apacia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apacia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apacia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apacia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apacia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apacia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apacia					

Lipynės: nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6050105.13; Y = 575352.77

Objektas:

Matavimus atliko	Kristina Karzinova (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1554 (aprodinsimako kv.pas. Nr.)	 (parašas)	2023-10-25 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(aprodinsimako kv.pas. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(aprodinsimako kv.pas. Nr.)	(parašas)	(data)