

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5
(įrenginio numeris)


75310018

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	980/980				89.15	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		89.15	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pln						Pastabos:		
Lubos		pln	9464/3000		3.34		85.81	X = 6059753.85; Y = 579278.75		
Dugnas		pln	9464/3000		6.33		82.82	Dangčio B alt.: 89.21		
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	600	Viršus	3.34	85.81	arm d600 - Apvalūs (stiklo pluošto) vamzdžiai		
			Vidinis		Apačia	3.94	85.21			
	Nr. 2	arm	Išorinis	600	Viršus	3.39	85.76			
			Vidinis		Apačia	3.99	85.16			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-702		2022-03-14	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paže Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paže Nr.)			
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paže Nr.)			
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	