




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6059651.46; Y = 578544.28	
Dangtis		Ketus	315				115.34		
Žemė									
Sienos		pls							
Lubos									
Dugnas		pls	315		1.68		113.66	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.33	114.01		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.68	113.66		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.45	113.89		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2021-10-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				