

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 13 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				91.09	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		grunt			0.00		91.09	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		arm						Pastabos:			
Lubos		arm	2200		0.00		91.09	X = 6059749.29; Y = 579449.31			
Dugnas		arm	2200		3.24		87.85	arm d1600 - Apvalūs (stiklo pluošto) vamzdžiai			
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	1600	Viršus	2.44	88.65				
			Vidinis		Apačia	4.04	87.05				
	Nr. 2	arm	Išorinis	1600	Viršus	2.44	88.65				
			Vidinis		Apačia	4.04	87.05				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
								Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
									1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-08-02 (data)
(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)									
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)