

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

5

(irenginio numeris)


75310038

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	980/980				89.35	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		89.35	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	17900/3550		1.30		88.05	X = 6059745.04; Y = 579274.81		
Dugnas		bet	17900/3550		4.27		85.08	Dangčio B alt.: 89.57		
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	1800	Viršus	2.30	87.05	Dangčio C alt.: 89.75		
			Vidinis		Apačia	4.10	85.25	Dangčio C alt.: 89.75		
	Nr. 2	arm	Išorinis	1800	Viršus	2.32	87.03	arm d600; arm d1800 - Apvalūs (stiklo pluošto)		
			Vidinis		Apačia	4.12	85.23	vamzdžiai		
	Nr. 3	arm	Išorinis	600	Viršus	3.52	85.83			
			Vidinis		Apačia	4.12	85.23			
	Nr. 4	arm	Išorinis	600	Viršus	3.52	85.83			
			Vidinis		Apačia	4.12	85.23	Objektas:		
	Nr. 5	arm	Išorinis	600	Viršus	3.54	85.81			
			Vidinis		Apačia	4.14	85.21			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-03-16 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)