

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




59
(įrenginio numeris)

Lietaus g., Vilniaus m.
(adresas)

75310067
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6059062.30; Y = 576713.13 Objektas: 23/189		
Dangtis		ket	650				103.91			
Žemė					0.00		103.91			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1500		0.20		103.71			
Dugnas		bet	1500		0.88		103.03			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	A.Tumašev (vardas ir pavardė) 1GKV-811 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-01 (data)
			Vidinis		Apačia	1.04	102.87			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.04	102.87			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					