



SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket.	700				104.81	Ar yra vandens? _____ nėra		
Žemė				0		104.81	Ar yra dujų? _____ nėra		
Sienos	bet.						Pastabos: _____		
Lubos	bet.	700		0		104.81	X=6059131.98, Y=576781.29		
Dugnas	bet.	700		1.73		103.08			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		103.52		
			Vidinis		Apacia	1.29			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Tumašev (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apacia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-811 (geodezininko kv. paž. Nr.)		2021-08-13
		Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apacia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)		
		Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apacia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)		
		Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)