



Žaibo g., Vilniaus m.
(adresas)


75310087
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai	Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė		Lipynės: _____ met., 11 (medžiaga, kiekis)				
	Dangtis		ket		670				102.29		Ar yra vandens? _____ Ne				
	Žemė		asf				0.00		102.29		Ar yra dujų? _____ Ne				
	Sienos		bet								Pastabos:				
	Lubos		bet		2000		1.06		101.23		X=6058763.37 / Y=576746.84				
	Dugnas		bet		2000		3.28		99.01		4a=99.04 PVC d200				
	Nr. 1		PP		Išorinis		Viršus								
					Vidinis		500		Apačia					3.75	
	Nr. 2		PP		Išorinis		Viršus								
					Vidinis		500		Apačia					3.78	
	Nr. 3		PP		Išorinis		250		Viršus						
					Vidinis				Apačia		3.09				
	Nr. 4		PVC		Išorinis		200		Viršus						
					Vidinis				Apačia		1.63				
	Nr. 5				Išorinis				Viršus						
					Vidinis				Apačia						
	Nr. 6				Išorinis				Viršus						
					Vidinis				Apačia						
	Nr. 7				Išorinis				Viršus						
					Vidinis				Apačia						
Nr. 8				Išorinis				Viršus							
				Vidinis				Apačia							
Nr. 9				Išorinis				Viršus							
				Vidinis				Apačia							
Nr. 10				Išorinis				Viršus							
				Vidinis				Apačia							
Nr. 11				Išorinis				Viršus							
				Vidinis				Apačia							
Nr. 12				Išorinis				Viršus							
				Vidinis				Apačia							
				Išorinis				Viršus							
				Vidinis				Apačia							

Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
	1GKV-470 (geodeziminio kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-02-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)