

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5
(įrenginio numeris)


Žaibo g., Vilniaus m.
(adresas)

75310087
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



75/31-0087

75/31-0107

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				102.70
Žemė		asf			0.00		102.70
Sienos		bet					
Lubos		bet	3000		0.58		102.12
Dugnas		bet	3000		3.97		98.73
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	800	Apačia	4.73	97.97
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	800	Apačia	4.79	97.91
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	500	Apačia	3.67	99.03
	Nr. 4	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	500	Apačia	4.34	98.36
	Nr. 5	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	315	Apačia	3.51	99.19
	Nr. 6	PVC	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	200	Apačia	1.38	101.32
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: met., 12
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:
X=6058769.30 / Y=576709.03
6a=98.63, PVC d200

Objektas:

Matavimus atliko Algirdas Diska
(vardas ir pavardė)

1GKV-470
(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2022-02-04
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)