




Lazdynėlių g., Vilniaus m.
(adresas)

75310088
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				104.14	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		104.14	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet	1000		0.62		103.52	X=6058795.23 / Y=576889.96		
Dugnas		bet	1000		1.39		102.75	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.20	102.94	_____		
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	250	Apačia	1.65	102.49	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.20	102.94	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-02-04 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)