


Lazdynėlių g., Vilniaus m.
(adresas)

75310088
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Vamzdžiai	Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ met., 4 (medžiaga, kiekis)		
	Dangtis	ket	700				103.89	Ar yra vandens? _____ Ne		
	Žemė	asf			0.00		103.89	Ar yra dujų? _____ Ne		
	Sienos	bet						Pastabos: X=6058756.86 / Y=576883.84		
	Lubos							_____		
	Dugnas	bet	700		1.47		102.42	_____		
	Nr. 1		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.08	102.81	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				_____	_____	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				_____	_____	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____	_____	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				_____	_____	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____	_____	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)