

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

9

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Eigulių g.

(adresas)


75310097

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650				91.16	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	grunt			0.00		91.16	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet						Pastabos:		
Lubos	bet	2000		0,67		90.49	X = 6058937.56; Y = 579214.67		
Dugnas	bet	2000		3.07		88.09			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Įšorinis	32	Viršus	2.10	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.13			
	Nr. 2	PE	Įšorinis	110	Viršus	3.07			
			Vidinis		Apačia	3.18			
	Nr. 3	PE	Įšorinis	32	Viršus	2.10			
			Vidinis		Apačia	2.13			
	Nr. 4	PE	Įšorinis	110	Viršus	2.63			
			Vidinis		Apačia	2.74			
	Nr. 5	PVC	Įšorinis	160	Viršus	1.44			
			Vidinis		Apačia	1.60			
	Nr. 6		Įšorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Įšorinis		Viršus		Matavimus atliko	M.Juozaponis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			1GKV-826 (įspodizininko kv.paž.Nr.)	2023-05-27 (parašas) (data)
	Nr. 8		Įšorinis		Viršus		Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(įspodizininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Įšorinis		Viršus		Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(įspodizininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Įšorinis		Viršus		Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(įspodizininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Įšorinis		Viršus		Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(įspodizininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Įšorinis		Viršus		Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(įspodizininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)