




75310108
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė		Lipynės: _____ met., 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket						103.38		Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf				0.00		103.38		Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		1500		0.60		102.78		X=6058712.01 / Y=576863.72		
Dugnas		bet		1500		3.22		100.16		3a=100.09, PVC d200		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus	3.13	100.25	1-a kryptis dėkle Pln. d600				
			Vidinis		Apačia			2-a kryptis dėkle Pln. d800				
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	3.72	99.66					
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.18	102.20					
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska				
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)				
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-470 (geodeziminio kv. paž. Nr.)		2022-02-04			
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)			
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)			
		Vidinis		Apačia								