

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

18
(įrenginio numeris)


Žaibo g., Vilniaus m.
(adresas)

75310108
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				102.70	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		102.70	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.27		101.43	X=6058727.05 / Y=576829.32		
Dugnas		bet	1500		3.08		99.62	3a=99.65, PVC d200		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	500	Apačia	3.40	99.30			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	3.56	99.14			
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	1.74	100.96			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-02-04 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)