


Žaibo g., Vilniaus m.
(adresas)

75310108
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Vamzdžiai	Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 9 (medžiaga, kiekis)		
	Dangtis	ket	670				102.00	Ar yra vandens? Ne		
	Žemė	asf			0.00		102.00	Ar yra dujų? Ne		
	Sienos	bet						Pastabos:		
	Lubos	bet	1500		0.94		101.06	X=6058739.82 / Y=576799.39		
	Dugnas	bet	1500		2.74		99.26	4a=99.30 PVC d200		
	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	3.18	98.82			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	3.18	98.82			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	2.87	99.13			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	100.50			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezminko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-10-28 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)