


Žaibo g., Vilniaus m.
(adresas)

75310108
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ met., 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				102.43	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		102.43	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.69		101.74	X=6058748.55 / Y=576803.39		
Dugnas		bet	1500		2.65		99.78			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	2.98	99.45			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	3.02	99.41			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.61	99.82			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-10-28 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)