

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lazdynėlių g., Vilniaus m.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

23


(įrenginio numeris)

75310109

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6058631.21; Y = 577066.87 Objektas: 23/183		
Dangtis		ket	650				103.31			
Žemė					0.00		103.31			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		0.69		102.62			
Dugnas		bet	2000		2.75		100.56			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	500	Viršus			Matavimus atliko	A.Tumašev (vardas ir pavardė) 1GKV-811 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-17 (data)
			Vidinis		Apacia	3.14	100.17			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	500	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia	3.14	100.17			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apacia					