

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				103.85	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		103.85	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.92		102.93	X = 6058593.19; Y = 577057.81		
Dugnas		bet	1500		4.05		99.80			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.86	99.99			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.03	99.82			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.86	99.99			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas: 23/183		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			A.Tumašev (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-811 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia			2023-07-17 (data)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia			(data)		