

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 14 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				88.84	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		88.84	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2130x1270		1.11		87.73	X = 6058305.14; Y = 576969.73		
Dugnas		bet	2130x1270		6.68		82.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	GRP	Išorinis	800	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.65	85.19			
	Nr. 2	GRP	Išorinis	800	Viršus					
			Vidinis		Apačia	6.85	81.99			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Tumašev (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-811 (geodezininko kv. pač. Nr.)	(parašas)	2023-07-17 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač. Nr.)	(parašas)	(data)