

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)


Bukčių g., Vilniaus m.

(adresas)

75310129
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6058418.76; Y = 577161.56 Objektas: 23/183		
Dangtis		ket	650				97.41			
Žemė					0.00		97.41			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2680x2030		0.70		96.71			
Dugnas		bet	2680x2030		3.82		93.59			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	600	Viršus			Matavimus atliko	A.Tumašev (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.39	96.02			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	600	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-811 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia	3.94	93.47			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					