

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				94.86	Ar yra vandens? Ne
Žemė		gr			0.00		94.86	Ar yra dujų? Ne
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	1000				94.86	X = 6058049.16; Y = 576740.59
Dugnas		bet	1000		2.15		92.71	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.99	92.87	
			Vidinis		Apačia	2.15	92.71	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.99	92.87	
			Vidinis		Apačia	2.15	92.71	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Matavimus atliko		Kęstutis Jurevičius (vardas ir pavardė)						
		1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-29 (data)				
		Matavimus atliko						
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)						
		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)				
		Matavimus atliko						
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)						
		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)				
		Matavimus atliko						