

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				94.26	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		94.26	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000				94.26	X = 6058017.00; Y = 576742.37		
Dugnas		bet	1000		1.45		92.81			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.25	93.01	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.45	92.81			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.25	93.01			
			Vidinis		Apačia	1.45	92.81			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.16	93.10			
			Vidinis		Apačia	1.36	92.90			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
							Matavimus atliko	Kęstutis Jurevičius (vardas ir pavardė)		
							1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-29 (data)	
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
							(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
							(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	