

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6
Dangtis		ket	650				95.38	(medžiaga, kiekis)
Žemė		asf			0.00		95.38	Ar yra vandens? Ne
Sienos		bet						Ar yra dujų? Ne
Lubos		bet	1000				95.38	Pastabos:
Dugnas		bet	1000		2.24		93.14	X = 6058032.88; Y = 576792.17
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.08	93.30	
			Vidinis		Apačia	2.24	93.14	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.08	93.30	
			Vidinis		Apačia	2.24	93.14	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Kęstutis Jurevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1067 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-11-29 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)