

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

62
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Jankiškių g.
(adresas)

75310148
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6058075.97; Y = 576764.44 Objektas:		
Dangtis		ket	650				94.52			
Žemė		asf			0.00		94.52			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000				94.52			
Dugnas		bet	1000		2.03		92.49	Vamzdžiai	Matavimus atliko	Kęstutis Jurevičius (vardas ir pavardė) GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-11-29 (data)
Nr. 1	PVC	Išorinis	200		Viršus	0.94	93.58			
		Vidinis			Apačia	1.14	93.38			
	PVC	Išorinis	250		Viršus	1.81	92.71		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia	2.06	92.46			
	PVC	Išorinis	200		Viršus	1.86	92.66		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia	2.06	92.46			
		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia					
		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia					
		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia					