

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				94.07	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		94.07	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700				94.07	X = 6058018.64; Y = 576876.76		
Dugnas		bet	700		1.85		92.22			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.20	92.87			
			Vidinis		Apačia	1.40	92.67			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis	Apačia						
								Objektas:		
								Matavimus atliko	Kęstutis Jurevičius (vardas ir pavardė)	
									1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)