

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				94.89	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		94.89	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000				94.89	X = 6057984.20; Y = 576744.21		
Dugnas		bet	1000		1.32		93.57			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.87	94.02			
			Vidinis		Apačia	1.07	93.82			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
								Matavimus atliko	Kęstitis Jurevičius (vardas ir pavardė)	
									1GKV-1067 (godezininko kv.paž.Nr.)	
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
									(godezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
									(godezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)