


SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	425				99.22	
Žemė				0.00		99.22	
Sienos	Plastm.						
Lubos	Plastm.	425					
Dugnas	Plastm.	425		1.92		97.30	
Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus	2.07	97.15	
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus	2.08	97.14
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.09	98.13
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.52	97.70
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057617.11; Y = 578476.73

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	20211118 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	20211118 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)