

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	300				102.52	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		102.52	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		ket	300		0.00		102.52	X = 6057262.25; Y = 578248.24		
Dugnas		pls	300		1.53		100.99			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.53	100.99			
			Vidinis		Apačia	1.73	100.79			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.54	100.98			
			Vidinis		Apačia	1.74	100.78			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.33	101.19			
			Vidinis		Apačia	1.44	101.08			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: 		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Redas Kaulinis		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	902		2021-10-12
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)