

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

14  
(įrenginio numeris)

Savanorių pr. 192, Vilnius



(adresas)

75310233

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

### ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

### SĄSAJOS SCHEMA



| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|--------|----------|-------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |        | ket      | 660                     |     |                         |      | 106.65   |
| Žemė        |        | grunt    |                         |     |                         |      |          |
| Sienos      |        | bet      |                         |     |                         |      |          |
| Lubos       |        | bet      | 1000                    |     | 0.78                    |      | 105.87   |
| Dugnas      |        | bet      | 1000                    |     | 2.12                    |      | 104.53   |
| Vamzdžiai   | Nr. 1  | asbc     | Išorinis                | 200 | Viršus                  | 2.02 | 104.63   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.22 | 104.43   |
|             | Nr. 2  | asbc     | Išorinis                | 350 | Viršus                  | 1.87 | 104.78   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.22 | 104.43   |
|             | Nr. 3  | PVC      | Išorinis                | 160 | Viršus                  | 1.98 | 104.67   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.14 | 104.51   |
|             | Nr. 4  | PERC     | Išorinis                | 355 | Viršus                  | 1.80 | 104.85   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.15 | 104.50   |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 7  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |

Lipynės: 5 met (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057103.07; Y = 578132.71

Aukščių sistema - LAS07

Objektas:

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ (VANDENVIETĖS IR VANDENRUIŠOS STATINIŲ) STATYBA.

REKONSTRAVIMAS SAVANORIŲ PR. 192, VILNIUJE

|                  |                                       |           |                      |
|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| Matavimus atliko | A. Balnis<br>(vardas ir pavardė)      |           |                      |
|                  | 1GKV-595<br>(geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | 2022-04-12<br>(data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė)                   |           |                      |
|                  | (geodezininko kv.paž.Nr.)             | (parašas) | (data)               |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė)                   |           |                      |
|                  | (geodezininko kv.paž.Nr.)             | (parašas) | (data)               |