

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

16
(įrenginio numeris)

Savanorių pr. 192, Vilnius



75310233

(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 met. (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	660				106.23	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		grunt						Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	1000		1.20		105.03	X = 6057116.00; Y = 578103.02			
Dugnas		bet	1000		3.12		103.11	Aukščių sistema - LAS07			
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	350	Viršus	2.87	103.36	Objektas: HIDROTECHNIKOS STATINIŲ (VANDENVIETĖS IR VANDENRUOŠOS STATINIŲ) STATYBA, REKONSTRAVIMAS SAVANORIŲ PR. 192, VILNIUJE			
			Vidinis		Apačia	3.22	103.01				
	Nr. 2	asbc	Išorinis	350	Viršus	2.87	103.36				
			Vidinis		Apačia	3.22	103.01				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.97	103.26				
			Vidinis		Apačia	3.13	103.10				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	A. Balnis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					1GKV-595 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)