

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

13
(įrenginio numeris)


Vaduvos g., Vilnius
(adresas)

75310252
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				112.94	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		112.94	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6056781.91 / Y=577834.57		
Dugnas		bet	1500		3.36		109.58			
Vamzdžiai	Nr. 1	glzb	Išorinis	1600	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	4.54	108.40			
	Nr. 2	glzb	Išorinis	1600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.54	108.40			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.75	111.19			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-01-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)