

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno kamera
(įrenginio pavadinimas)

14
(įrenginio numeris)


Vaduvos g., Vilnius
(adresas)

75310252
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				112.21	Ar yra vandens?		
Žemė		asf			0.00		112.21	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6056815.40 / Y=577833.15		
Dugnas		bet	1900x1900		3.15		109.06			
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	1600	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	4.56	107.65			
	Nr. 2	glžb	Išorinis	1600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.66	107.55			
	Nr. 3	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.90	109.31			
	Nr. 4	glžb	Išorinis	800	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.60	107.61			
	Nr. 5	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.68	109.53			
	Nr. 6	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.68	109.53			
	Nr. 7	PP	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	2.68	109.53		(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-01-04
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)