

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno kamera
(įrenginio pavadinimas)

4
(įrenginio numeris)

Vaduvos g., Vilnius
(adresas)



75310272
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				117.98	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		117.98	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6056529.51 / Y=577783.58		
Dugnas		bet	2000x2000		3.10		114.88			
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	1200	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	4.67	113.31			
	Nr. 2	glžb	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.67	113.31			
	Nr. 3	glžb	Išorinis	1000	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.80	114.18			
	Nr. 4	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	116.38			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-01-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)