



SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	315				157.84
Žemė					0.00		157.84
Sienos							
Lubos		Plastm.	315				
Dugnas		Plastm.	315		0.98		156.86
	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.02	156.82
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.06	156.78
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.01	156.83
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064882.89; Y = 575464.20

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	20210924 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)	
	1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	20210924 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	20210924 (data)