

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Talino g. 2C, Vilnius

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

1

(įrenginio numeris)

75320012


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI



(matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6064831.50; Y = 577893.76 Objektas:		
Dangtis		ket	650				166.03			
Žemė		grunt			0.00		166.03			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.52		165.51			
Dugnas		bet	1000		1.17		164.86			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus	1.08	164.95	Matavimus atliko	P. Vyčas (vardas ir pavardė) 1GKV-871 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-01 (data)
			Vidinis	200	Apačia	1.28	164.75			
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	1.12	164.91	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis	200	Apačia	1.32	164.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus	1.10	164.93	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis	200	Apačia	1.30	164.73			
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus	1.10	164.93	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis	200	Apačia	1.30	164.73			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					