

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(jrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Pilaitės pr.

(adresas)


75320022

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				153.03
Žemė		Gruntas			0.00		153.03
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	700		1.85		151.18
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	1.26	151.77
			Vidinis		Apačia	1.46	151.57
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064501.76; Y = 575278.88

Objektas:

Matavimus atliko E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.) [parašas] 2022-09-1 (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)