

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Pilaitės pr.

(adresas)



75320022

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				153.20
Žemė		asf			0.00		153.20
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.91		151.29
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.91	151.29
			Vidinis		Apačia	2.02	151.18
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.87	151.33
			Vidinis		Apačia	2.03	151.17
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064525.67; Y = 575333.33

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-13 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)