

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(jrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Pilaitės pr.

(adresas)


75320041

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				151.38
Žemė		asf			0.00		151.38
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	700		1.43		149.95
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	1.23	150.15
			Vidinis		Apačia	1.43	149.95
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.23	150.15
			Vidinis		Apačia	1.43	149.95
	Nr. 3	PVC	Išorinis	128	Viršus	1.25	150.13
			Vidinis		Apačia	1.38	150.00
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: YRA _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne _____

Ar yra dujų? Ne _____

Pastabos:

X = 6064400.72; Y = 575206.16

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)