

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5
(įrenginio numeris)

Vilnius, Pilaitės pr.

(adresas)


75320041

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŲSAJOS SCHEMA


Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6064409.52; Y = 575205.50</u> _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____
Dangtis		ket	600				151.98	
Žemė		asf			0.00		151.98	
Sienos		glžb						
Lubos								
Dugnas		glžb	700		1.34		150.64	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	128	Viršus	0.99	150.99	
			Vidinis		Apačia	1.12	150.86	
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	1.14	150.84	
			Vidinis		Apačia	1.34	150.64	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	128	Viršus	0.95	151.03	
			Vidinis		Apačia	1.08	150.90	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)