

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(jrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Pilaitės pr.



(adresas)

75320041


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6064405.23; Y = 575246.56</u> _____ _____ _____ _____ _____ _____
Dangtis		ket	600				152.31	
Žemė		asf			0.00		152.31	
Sienos		glžb						
Lubos								
Dugnas		glžb			2.11		150.20	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	128	Viršus	1.66	150.65	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____
			Vidinis		Apačia	1.79	150.52	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.69	150.62	
			Vidinis		Apačia	1.89	150.42	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	128	Viršus	0.90	151.41	
			Vidinis		Apačia	1.03	151.28	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)