

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

13
(irenginio numeris)


75320042

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				153.01
Žemė		grunt			0.00		153.01
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	700		1.71		151.30
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.80	152.21
			Vidinis		Apačia	1.00	152.01
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.13	151.88
			Vidinis		Apačia	1.33	151.68
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064459.76; Y = 575278.88

Objektas:

Matavimus atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-09-10
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)