

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		
Dangtis		ket		600				152.50		
Žemė		grunt				0.00		152.50		
Sienos		glžb								
Lubos										
Dugnas		glžb		700		1.40		151.10		
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus				
				Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC			Išorinis		Viršus		1.01	
					Vidinis		Apačia		1.21	
	Nr. 3				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 4				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 5				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 6				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 7				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 8				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 9				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 10				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 11				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			
	Nr. 12				Išorinis		Viršus			
					Vidinis		Apačia			

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064430.19; Y = 575278.86

Objektas:

Matavimus atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-09-10
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)