

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Pilaitės pr.

(adresas)


75320042

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				153.10
Žemė		asf			0.00		153.10
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.39		151.71
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.35	151.75
			Vidinis		Apačia	1.51	151.59
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.35	151.75
			Vidinis		Apačia	1.51	151.59
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064444.18; Y = 575307.79

Objektas:

Matavimus atliko

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas)

2022-09-10
(data)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)