


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	600				153.31	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		žv			0.00		153.31	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos								X = 6064444.36; Y = 575346.05		
Dugnas		glžb	1000		1.36		151.95			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.20	152.11			
			Vidinis		Apačia		1.31	152.00		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.15	152.16			
			Vidinis		Apačia		1.31	152.00		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Objektas:

Matavimus atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2022-09-10
(data)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)