

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(jrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Pilaitės pr.



(adresas)

75320042

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6064460.54; Y = 575370.02</u> _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____	
Dangtis		ket	600				153.37		
Žemė		žv			0.00		153.37		
Sienos		glžb							
Lubos									
Dugnas		glžb	700		1.45		151.92		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC		Išorinis	200	Viršus	0.96		152.41
				Vidinis		Apačia	1.16		152.21
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
								Matavimus atliko	
Vardenis Pavardenis (vardas ir pavardė)									
1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		2022-09-1 (data)					
								Matavimus atliko	
(vardas ir pavardė)									
(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		(data)					
								Matavimus atliko	
(vardas ir pavardė)									
(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		(data)					