

(adresas)


Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

26
 (irenginio numeris)
 75320042
 (LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	600				152.82
Žemė		asf			0.00		152.82
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.37		151.45
	Nr. 1	PVC	Išorinis	128	Viršus	0.99	151.83
			Vidinis		Apačia	1.12	151.70
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	0.93	151.89
			Vidinis		Apačia	1.13	151.69
	Nr. 3	PVC	Išorinis	128	Viršus	1.00	151.82
			Vidinis		Apačia	1.13	151.69
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064418.88; Y = 575310.46

Objektas:

Matavimus atliko


E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)



(parašas)

2022-09-12
(data)

Matavimus atliko


(parašas)

Matavimus atliko


(parašas)