

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

30

(įrenginio numeris)

Vilnius, Pilaitės pr.

(adresas)


75320042

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŲSAJOS SCHEMA


Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		glžb	600				153.26	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		153.26	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos								X = 6064430.15; Y = 575345.31		
Dugnas		glžb	1000		1.23		152.03			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus	0.87	152.39	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	1.07	152.19			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.01	152.25			
			Vidinis		Apačia	1.21	152.05			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	128	Viršus	0.98	152.28			
			Vidinis		Apačia	1.11	152.15			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	128	Viršus	0.97	152.29			
			Vidinis		Apačia	1.10	152.16			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)