

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(adresas)

(jrenginio pavadinimas)


(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

A schematic diagram of a mechanical assembly. It features a rectangular block with a circular hole. A vertical rod, labeled '2', passes through the hole. A horizontal rod, labeled '3', is attached to the right side of the block. Two lines, labeled '1', point to the inner and outer diameters of the circular hole.



Vamzdžiai

| Pavadinimas |      | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |        | Atstumas nuo dangčio, m |        | Altitudė |
|-------------|------|----------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------|
| Dangtis     |      | ket      |                         |        |                         |        | 153.37   |
| Žemė        |      | grunt    |                         |        | 0.00                    |        | 153.37   |
| Sienos      |      | glžb     |                         |        |                         |        |          |
| Lubos       |      |          |                         |        |                         |        |          |
| Dugnas      |      | glžb     | 2700x2200               |        | 5.06                    |        | 148.31   |
| Nr. 1       | glžb | Išorinis | 1600                    | Viršus | 3.46                    | 149.91 |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia | 5.06                    | 148.31 |          |
| Nr. 2       | glžb | Išorinis | 1600                    | Viršus | 3.46                    | 149.91 |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia | 5.06                    | 148.31 |          |
| Nr. 3       | PVC  | Išorinis | 315                     | Viršus | 3.10                    | 150.28 |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia | 3.41                    | 149.96 |          |
| Nr. 4       |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |
| Nr. 5       |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |
| Nr. 6       |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |
| Nr. 7       |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |
| Nr. 8       |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |
| Nr. 9       |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |
| Nr. 10      |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |
| Nr. 11      |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |
| Nr. 12      |      | Išorinis |                         | Viršus |                         |        |          |
|             |      | Vidinis  |                         | Apačia |                         |        |          |

Lipynės: \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064473.12; Y = 575277.76

Objektas:


Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

E. Galdikas  
(vardas ir pavardė)

1GKV-38  
(geodezininko kv.paž.Nr.)

  
(parašas)

2022-09-13  
(data)

\_\_\_\_\_

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_

(geodezininko kv.paž.Nr.)

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_

(geodezininko kv.paž.Nr.)

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

(data)