

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)


$$\frac{10}{(\text{irenginio numeris})}$$

$$\frac{75320046}{(\text{LKS-94 M 1:500 plano numeris})}$$



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA


Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				160.85		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt								Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos										X = 6064301.91; Y = 576304.61		
Dugnas		bet		700		1.48		159.37				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		0.78		160.07			
			Vidinis		Apačia		0.98		159.87			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								

Matavimus atliko	Aurimas Žurinskas (vardas ir pavardė)		
	1278 (godežininko kv.paž.Nr.)	Parašas 	2022-04-09 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)