


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				160.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt						Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos								X = 6064265.58; Y = 576382.80	
Dugnas		bet	700		1.40		159.40		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
	Vidinis		Apačia						
	Nr. 2		Išorinis		Viršus	0.70	160.10		
	Vidinis		Apačia		0.90	159.90			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
Vidinis		Apačia							

Matavimus atliko	Aurimas Žurinskas (vardas ir pavardė)		
	1278 (geodezininko kv. paž. Nr.)	Parašas 	2022-04-09 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)